



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO FLOR DE MAYO, SANTA EULALIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0012-43	FECHA:	10/06/2024




Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada




Foto 2: Instalación de ventanas




Foto 3: Sustrucción de puerta de madera por portón




Foto 4: Sustrucción de malla por electromalla



Foto 5. cambio de chapa de puerta de metal.



Foto 6. cambio de estructura de techo de madera por estructura de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*R. Zmateo*

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



*m. Amul*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

