



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO FLOR DE MAYO, SANTA EULALIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0012-43	FECHA:	15/07/2024




Foto1: desmantelación del techo de lámina para colocar techo con lámina troquelada.



Foto 2: desinstalación de ventana para colocar ventana con marco de metal y vidrios nuevos.



Foto 3: colocación de portón que sustituye a puerta de madera.



Foto 4: realizando sanja para la colocación de tubos galvanizados para la colocación de electromalla.




Foto 5: desinstalación de chapa de puerta de metal para instalar nueva chapa.



Foto 6: colocación estructura de techo con constaneras sustituyendo la estructura de medera.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---