



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO FLOR DE MAYO, SANTA EULALIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0012-43	FECHA:	29/08/2024



Foto 1: estructura de techo con costaneras y techo de lámina troquelada instalado con satisfacción.



Foto 2: ventana con marco de metal y vidrios nuevos instalado.



Foto 3: portón instalado y sustituye a puerta de madera.




Foto 4: circulación con tubo galvanizados con electromalla terminado con satisfacción.



Foto 5: chapa de puertas de metal instalada.



Foto 6: colocación de rotoplas para recolección de agua plubial con satisfacción.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ramates

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

