

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PLANITO, SANTA EULALIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0013-43	FECHA:	14/06/2024




Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada




Foto 2: Instalación de ventanas



Foto 3: Sustitución de puerta de madera, por puerta de metal




Foto 4: Repellado de la escuela




Foto 5: Sustitución de piso de concreto de aula por piso antideslizante




Foto 6: Mantenimiento de pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

José Pedro Díaz
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

