



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Planito, Santa Eulalia, Huehuetenango,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0013-43	FECHA:	20 DE AGOSTO DE 2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada



Foto 2: Instalación de ventanas




Foto 3: Sustitución de puerta de madera, por puerta de metal



Foto 4: Repellado de la escuela



Foto 5: Sustitución de piso de concreto de aula por piso antideslizante




Foto 6: Mantenimiento de pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres y Madres de la EORM Caserío Planito, Huehuetenango

[Signature]
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público Caserío Planito, Huehuetenango