



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Planito, Santa Eulalia, Huehuetenango,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0013-43	FECHA:	29 DE AGOSTO DE 2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada



Foto 2: Instalación de ventanas




Foto 3: Sustitución de puerta de madera, por puerta de metal



Foto 4: Repellido de la escuela



Foto 5: Sustitución de piso de concreto de aula por piso antideslizante



Foto 6: Mantenimiento de pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

