

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PEÑA FLOR, ALDEA CHOJZUNIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0015-43	FECHA:	



Foto1: Cubiera de lamina



Foto 2: Puerta de metal, Sustitución de puerta de metal



Foto 3: Ventanas, sustitución de vidrios



Foto 4: Repapación de cocina, sustitución de pila de cemento de un lavadero




Foto 5: reparación de repello y cernido de paredes




Foto 6: Reparación de muros de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Francisco de Francisco Y Francisco  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PEÑA FLOR, ALDEA CHOJZUNIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0015-43	FECHA:	




Foto7: Muros perimetrales



Foto 8: mantenimiento de techo de lamina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el nombre de hojas.

Francisco de Francisco X Francisco

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

