

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON ORIENTE ALDEA CHOJZUNIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0017-43	FECHA:	20/11/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO



Foto 2: INSTALACIÓN DE ESTUFA RURAL (COMPLETA) INCLUYE CHIMINEA Y PLANCHA DE METAL



Foto 3: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 4: SERVICIO SANITARIO Y SUS ACCESORIOS



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PUERTA







Foto 6: SUSTITUCION DE VENTANAS DE MADERA POR METAL MAS VIDRIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, máximo de 10 hojas.



 Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON ORIENTE ALDEA CHOJZUNIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0017-43	FECHA:	20/11/2024

 <p>Foto 7: pintura en aulas exteriores e interiores</p>	<p>Foto 2:</p>
<p>Foto 3:</p>	<p>Foto 4:</p>
<p>Foto 5:</p>	<p>Foto 6:</p>

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la O.P.F.</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---