



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTON SATAKNA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Satakna, Santa Eulalia, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0018-43	FECHA:	28 DE FEBRERO DE 2024



Foto1: REPARACION DE FOCOS



Foto 2: BALCONES




Foto 3: PINTADA DE LA COCINA Y LAS DEMAS INSTALACIONES




Foto 4: REPARAR TECHO DE LAMINA ALREDEDOR DEL TECHO PARA EVITA LA BRISA DE LA LLUVIA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

