

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTON SATAKNA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Satakna, Santa Eulalia, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0018-43	FECHA:	16 DE MAYO DE 2024



Foto1: REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO



Foto 2: BALCONES




Foto 3: PINTADA DE LA COCINA Y LAS DEMAS INSTALACIONES



Foto 4: REPARAR TECHO DE LAMINA ALREDEDOR DEL TECHO PARA EVITA LA BRISA DE LA LLUVIA
FOTO 5: BODEGA ANTES, PISO DE BODEGA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

