

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTON SATAKNA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SATAKNÁ, SANTA EULALIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0018-43	FECHA:	16 DE MAYO 2024




Foto1: REPARADO EL SISITEMA ELECTRICO



Foto 2: REPARADO LOS VALCONES




Foto 3: PINTUDO LAS INSTALACIONES Y CUBIERTO EL TECHO DE LAMINA



Foto 4: REPARADO EL PISO DE BODEGA

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la **COMISIÓN DE PADRES DE FAMILIA**



Firma y Sello Director Centro Educativo Rural Mixto

