



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO K'ANTXOTX, ALDEA PAYKONOB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0023-43	FECHA:	14/06/2024



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada para sanitarios



Foto 2: Sustitución de lámina para cocina




Foto 3: Sustitución de malla galvanizado por electromalla



Foto 4: Instalación de nuevos accesorios para tazas



Foto 5: Cambio de chapas para puertas de la escuela



Foto 6: Sustitución de puerta de madera por portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sebastián Pedro Pedro

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

