



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío K'antxo'tx, aldea Payconop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0023-43	FECHA:	Santa Eulalia, 30 de agosto de 2024



Foto1: Arreglo de costaneras para techo de baños



Foto 2: cambio de puesta de madera de cocina por metal




Foto 3: arreglo de plancha con chemenea




Foto 4: colocación de techo de baño



Foto 5: cambio de malla por electromalla




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sebastian Pedro Redino

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

