



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío K'antxo'tx, aldea Payconop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0023-43	FECHA:	Santa Eulalia, 30 de agosto de 2024



Foto 1: colocacion de plancha con chimenea y azulejos



Foto 2: colocacion de electromalla



Foto 3: cambio de chapa marca yale



Foto 4: colocacion de porton de metal




Foto 5: colocacion de puerta de metal en cocina




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Abelton Pedro Pedro*

Firma y selló del Presidente de la OPE



*[Signature]*

Firma y Selló Director Centro Educativo Público

