



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO JOLOMCHEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0024-43	FECHA:	12/06/2024



Foto 1: Cocina: sustitución de lámina en malas condiciones y sustitución de estructura de soporte tanto columnas y de techo madera a metal. Cambio de ventanas y de puerta.

Foto 2: Sustrucción de tubería de agua línea principal. Sustrucción llave de chorro.




Foto 3: Sustrucción depósito de agua

Foto 4: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.




Foto 5: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso

Foto 6: Sustrucción de plancha y sustitución de chimenea a concreto. Sustrucción de piso a torta de concreto en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Foto 7: Sustitución de pila




Foto 8: Repello de pared, pintura de pared exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

