



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO JOLOMCHEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0024-43	FECHA:	27/08/2024




Foto 1: Cocina: sustitución de lámina en malas condiciones y sustitución de estructura de soporte tanto columnas y de techo madera a metal. Cambio de ventanas y de puerta. Finalizado




Foto 2: Sustitución de tubería de agua línea principal finalizado.



Foto 3: Sustitución depósito de agua finalizado



Foto 4: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas finalizado.



Foto 5: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso finalizado.




Foto 6: Sustitución de plancha y sustitución de chimenea a concreto. Sustitución de piso a torta de concreto en cocina finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público






Foto 7: Sustitución de pila finalizado.




Foto 8: Repello de pared, pintura de pared exteriores e interiores finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

