

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0025-45	FECHA:	10/4/2024



Foto 1: Entrega de materiales de construcción



Foto 2: Preparación del área a mejorar.



Foto 3: Colocación de madera para empezar las fundiciones



Foto 4: Levantado de paredes.



Foto 5: Mejoramiento de paredes en aulas, fundición de columnas en aulas a mejorar.



Foto 6: Fundición en proceso de finalización.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

