

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO: | SANTA EULALIA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB JM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO POYILA, ALDEA ASIL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-17-0025-45 | FECHA: | 29/11/2024 |



Foto1: MEJORAMIENTO DE PAREDES EN AULAS



Foto 2: ESTRUCTURA SOPORTE DE METAL.



Foto1: CUBIERTA DE METAL.




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia de la Escuela, Huehuetenango.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público.

