



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Santa Rosa, aldea Txojsunil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0044-43	FECHA:	23/09/2024



Foto1: Reparación de muro de concreto



Foto 2: Sustitución de pila de cemento de un lavadero



Foto 3: Mejoramiento de piso en aulas (Instalación de granito)



Foto 4: Reparacion de sistema eléctrico



Foto 5: Pintura en aulas exteriores e interiores



Foto 6: Sustitución de canal de pvc de 6 mts pluvial color blanco

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la O.P.A.



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo P...

Firma y Sello Director Centro Educativo P...

