



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Santa Rosa, aldea Txojsunil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0044-43	FECHA:	14/11/2024



Foto 1: Construcción de muro de concreto



Foto 2: Reparación de pila de cemento de un lavadero



Foto 3: Instalación de piso en aulas de granito



Foto 4: Instalación de sistema eléctrico



Foto 5: Pintada de aulas exteriores e interiores



Foto 6: Colocación de canal de pvc pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O



Firma y Sello Director Centro Educativo

