



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Rosa, aldea Txojsunil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0044-43	FECHA:	27/11/2024



Foto1: Finalización del muro de concreto



Foto 2: Finalización de pila de cemento de un lavadero



Foto 3: Finalización de piso en aulas de granito



Foto 4: Finalización de sistema eléctrico



Foto 5: Finalización de pintada de aulas exteriores e interiores



Foto 6: Finalización de canal de pvc pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo

