



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YICHON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0825-43	FECHA:	10/06/2024



Foto 1: Lamina y estructura de soporte en mal estado.



Foto 2: Puertas y chapa en mal estado.




Foto 3: Ventanas en malas condiciones.



Foto 4: Balcones en mal estado.



Foto 5: Pintura de interiores y exteriores en malas condiciones.





Foto 6: Circulación de cancha polideportiva en mal estado e incompleta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

