



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YICHON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0825-43	FECHA:	15/07/2024




Foto 1: Retirado del techo antiguo para la instalación de nueva estructura.



Foto 2: Instalación de nuevas chapas para las puertas.



Foto 3: Reparación de y pintado de puertas de metal.



Foto 4: Reparación e instalación de valcones para las ventanas.



Foto 5: Pintado de interior y exterior de salones de clase.




Foto 6: Instalación de tubos galvanizados para el cercado de la cancha polideportiva.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comisión de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

