



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YICHON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0825-43	FECHA:	22/08/2024




Foto 1: Instalación de lámina troquelada y estructura de techo con satisfacción.



Foto 2: Instalación satisfactoria de canales para agua pluvial.



Foto 3: Instalación y pintado de puertas satisfactoriamente.



Foto 4: Reparación e instalación de balcones y ventanas finalizado satisfactoriamente.



Foto 5: Pintado de paredes interiores y exteriores finalizado con éxito.




Foto 6: Instalación satisfactoria de tubo galvanizado y malla para el cercado de cancha polideportiva.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Santa Eulalia, Huehuetenango	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCIÓN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA YICHON SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO
---	---	---	---