



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, ALDEA COCOLA CHIQUITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COCOLA CHIQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0838-43	FECHA:	21/02/2024




Foto 1: Sustitución de costaneras.



Foto 2: sustitución de laminas oxidadas y con agujeros.




Foto 3: Sustitución de puertas con agujeros.




Foto 4: Sustitución de balcones



Foto 5: Sustitución de laminas de oxidada





Foto 6: Sustitución de laminas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

  
Firma y sello del Presidente de la OPR



  
Firma y Sello Director Centro Educativo

