



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COCOLA CHIQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0838-43	FECHA:	14/06/2024



Foto 1: Sustrucción de retenedor de costaneras.




Foto 2: sustitución de laminas oxidadas y con agujeros.



Foto 3: Sustrucción de puertas con agujeros.




Foto 4: Sustrucción de balcones




Foto 5: Sustrucción de laminas de oxidada





Foto 6: Sustrucción de laminas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sebastián Juan Sebastián Juan 
Firma y sello del Presidente de la OBF



Santiago Lorenzo León 
Firma y Sello Director Centro Educativo

