



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COCOLA CHIQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0838-43	FECHA:	14/06/2024




Foto 1: Desmantelación de techo de cocina



Foto 2: Desmantelción de techo de escuela



Foto 3: inicio de instalación de techo de escuela



Foto 4: Instalación de costaneras de escuela




Foto 5: Instalación de costanera de cocina



Foto 6: Remodelación de marco de puertas de escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sebastián Juan Sebastián Juan   
Firma y sello del Presidente de la OPE 

Santiago Lorenzo León   
Firma y Sello Director Centro Educativo 