



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COCOLA CHIQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0838-43	FECHA:	14/06/2024




Foto1: Instalación completode techo de escuela



Foto 2: instalacion completo tcho de cocina



Foto 3: instalación de reforzamiento de costanera



Foto 4: Instalación de techo de escuela completado



Foto 5: Instalación de puertas completas




Foto 6: Instalación de balcones completas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizadas de las.

Sebastián Juan Sebastián Juan
Firma y sello del Presidente de la O.P.F. Padres de Familia
Sebastián Juan Sebastián Juan

Santiago Lorenzo León
Firma y Sello Director Centro Educativo
Santiago Lorenzo León

