

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NANCULTAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0841-43	FECHA:	26/07/2024




Foto 1: colocación de costaneras de metal



Foto 2: colocación de bigas de metal



Foto 3: soldaduras de costaneras y bigas






Foto 4: colocación de laminas troqueladas



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---

