

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NANCULTAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0841-43	FECHA:	12/08/2024




Foto 1: finalización del proyecto de Mantenimiento de Edificios Escolare




Foto 2: finalización del Proyecto de Mantenimiento de Edificios Escolares




Foto 3: finalización del proyecto de Mantenimiento de Edificios Escolares






Foto 4: finalización del Proyecto de Mantenimiento de Edificios Escolares



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro
---	---

