



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MOCLIL GRANDE, SANTA EULALIA HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0846-43	FECHA:	11 DE MAYO DE 2024



Foto 1: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de lámina, por lámina troquelada




Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

