



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MOCLIL GRANDE, SANTA EULALIA HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0846-43	FECHA:	13 DE JUNIO DE 2024



Foto 1: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de lámina, por lámina troquelada



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto




Foto 5:




Foto 6:

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la O...



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

