



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO YATZIQUIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0849-43	FECHA:	28/08/2024



Foto 1: Sustitución de accesorios inodoro culminado



Foto 2: Sustitución de tubería línea principal culminado.



Foto 3: Sustitución de llave de chorro culminado




Foto 4: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, culminado.



Foto 5: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas, culminado.




Foto 6: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos culminado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

