

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CAMPAMENTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0851-43	FECHA:	22/07/2024



FOTO: 1 SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA






FOTO: 2 MEJORAMIENTO PARED DE COCINA



FOTO:3 SUSTITUCION DE CHIMENEA DE CONCRETO



FOTO: 4 INSTALACION DE 3 FOCOS



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Luciano E. Morán*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público