

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CAMPAMENTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0851-43	FECHA:	15/08/2024




FOTO: 1 SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA





FOTO: 2 MEJORAMIENTO PARED DE COCINA



FOTO:3 SUSTITUCION DE CHIMENEA DE CONCRETO



FOTO: 4 INSTALACION DE 3 FOCOS



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Luis Enrique Mergante
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

