

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VALLE DE ASIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0854-43	FECHA:	30 DE JULIO DE 2024



Foto 1: FUNDICIÓN DE 2 METROS DE PROFUNDIDAD Y YA SOBRE LA TIERRA



Foto 2: AVANCE DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE PADRES DE FAMILIA



Foto 3: FUNDICIÓN DE 2 METROS DE PROFUNDIDAD Y YA SOBRE LA TIERRA Y COLOCACIÓN DE LOS PRIMEROS BLOCK PARA MURO



Foto 4: COLOCACIÓN DE BLOCK PARA MURO DE CONTENCIÓN



Foto 5: COLOCACIÓN DE BLOCK PARA MURO DE CONTENCIÓN A UN 50% DE AVANCE




Foto 6: 70% DE AVANCE MURO DE CONTENCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ayda Antonia Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director

