

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VALLE DE ASIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0854-43	FECHA:	26 DE AGOSTO DE 2024



Foto 1: COLOCACIÓN DE HIERROS DE LA ULTIMA COLUMA 80% DE AVANCE



Foto 2: TERMINO DE LA ULTIMA SOLERA DEL MURO DE CONTENCIÓN




Foto 3: 95% DE AVANCE DE MURO DE CONENCIÓN



Foto 4: COLOCACACIÓN DE 2 FILAS DE BLOCK MURO PERIMETRAL Y BASE PARA TUBOS GALBANIZADOS



Foto 5: COLOCACIÓN DE TUBOS GALVANIZADOS Y MAYA PARA MURO PERIMETRAL




Foto 6: MURO DE CONTENCIÓN Y MURO PERIMETRAL CULMINADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Augusto Roberto Lopez
Firma y sello del Presidente de la ORF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

