



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO POYILA, ALDEA ASIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-1563-43	FECHA:	10/06/2024



Foto 1: lámina en malas condiciones



Foto 2: sustitución de canal de pvc



Foto 3: sustitución de puertas




Foto 4: sustitución de estructura de soporte de madera por metal




Foto 5: puertas en mal estado



Foto 6: sustitución de estructura de soporte de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE
Consejo de Padres de Familia
Poyila Aldea Asil
Huehuetenango


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
Santa Eulalia, Huehuetenango