



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO POYILA, ALDEA ASIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-1563-43	FECHA:	15/08/2024



FOTO 1: DESMONTAJE DE TECHO DE LAMINA



Foto 2: sustitución de canal de pvc



FOTO 3: COLOCACIÓN DE PUERTA




FOTO 4: COLOCACION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

