



Ministerio de Educación
C o s t a R i c a

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO: | SANTA EULALIA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO POYILA, ALDEA ASIL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-17-1563-43 | FECHA: | 26/08/2024 |



FOTO1: LAMINAS TROQUELADAS INSTALADAS



FOTO 2: CANALES DE AGUA PLUVIAL INTALADAS




FOTO 3: PUERTAS DE METAL INSTALADAS



FOTO 4: ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL INSTALADO

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

