



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXO A EOUM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-1648-42	FECHA:	



Foto 1: lámina y estructura de soporte de madera en malas condiciones



Foto 2: sustitución de costanera de madera.



Foto 3. sustitución de cableado eléctrico.



Foto 4. Sustitución de cableado eléctrico




foto 5. sustitución de laminas



FOTO 6: pintado de estructura interior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público