



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXO A EOUM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-1648-42	FECHA:	



Foto 1. Desmontaje de láminas y vigas de madera




Foto 2. Desmontaje de vigas de madera



Foto 3. colocación de costaneras




Foto 4. Costaneras instaladas



Foto 5. Colocación de láminas troqueladas






Foto 5. Instalación de láminas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente del EODP



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

