

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXO A EOUM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-1648-42	FECHA:	



Foto1. Láminas sustituidas




Foto 2: sustitución de costanera de madera.




Foto 3. Red eléctrica mejorada



Foto 4. Paredes pintadas




Foto 5. Vigas de madera sustituidas por costaneras



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

