



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CERRO MALTIN, ALDEA TEMUX GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-5745-43	FECHA:	17/06/2024



Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso y salida



Reparación de piso de torta de concreto, sustituyendo con piso ceramico antidecizante



Reparación de piso de torta de concreto, corredor de cocina



Sustitución de pila de cemento de cuatro lavadero



Sustitución de plancha de metal de 6 hornillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



[Handwritten Signature]

Firma y Sello del Director Centro Educativo Público

