



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CERRO MALTIN, ALDEA TEMUX GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-5745-43	FECHA:	28/08/2024



Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso y salida



Reparación de piso de torta de concreto, sustituyendo con piso ceramico antidezlizante



Reparación de piso de torta de concreto, corredor de cocina



Sustitución de pila de cemento de cuatro lavadero



Sustitución de plancha de metal de 6 hornillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

Juan...

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
Escuela Oficial Rural Mixta
Cantón Cerro Maltin, Aldea Temux Grande, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]

DIRECCION
Escuela Oficial Rural Mixta
Cantón Cerro Maltin
Aldea Temux Grande, Huehuetenango