



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CERRO MALTIN, ALDEA TEMUX GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-5745-43	FECHA:	28/08/2024



Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso y salida




Reparación de piso de torta de concreto, sustituyendo con piso ceramico antideslizante



Reparación de piso de torta de concreto, corredor de cocina



Sustitución de pila de cemento de cuatro lavadero



Sustitución de plancha de metal de 6 hornillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para utilizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello del Director Centro Educativo Público

