



Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0008-43	FECHA:	18 de Julio de 2024



Foto1: Ampliación de cocina y con nuevas laminas.



Foto 2: Cambio de chimenea y parrilla




Foto 3: Reparación de muro y circulación del establecimiento




Foto 4: Aplicación de la estructura de metal



Foto 5: mejoramiento de pollo por parrilla



Foto 6: Reparación de muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

