

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN, HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TZUNUNCAP, SAN MATEO IXTATÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0010-43	FECHA:	



Foto 1: en proceso de mejoramiento de la cocina, plancha y piso del centro educativo



Foto 2: en proceso de mejoramiento de colocacion del techo de la dirección del centro educativo



Foto 3: en proceso de instación de las puertas del centro educativo



Foto 4: en proceso de instalacion de las ventanas del centro educativo.





Foto 5: en proceso de mejoramiento del techo de la direccion del centro educativo.



foto 6: en proceso de mejoramiento de las ventanas del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

