

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN, HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TZUNUNCAP, SAN MATEO IXTATÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0010-43	FECHA:	



Foto 1: culminación de la cocina del centro educativo



Foto 2: culminación de la plancha de la cocina del centro educativo




Foto 3: culminación de las puertas del centro educativo




Foto 4: culminación de las ventanas del centro educativo




Foto 5: culminación del techo de la dirección del centro educativo



Foto 6: culminación del mejoramiento de la dirección del centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

