



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RIO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0013-43	FECHA:	23/09/2024



Foto1: Cambio de cubierta de lamina en cocina



Foto 2: Cambio de estructura de techo para cocina



Foto 3: Cambio de reparacion de cocina



Foto 4: Cambio de cubierta de lamina de aula



Foto 5: cambio de estructura de techo para el aula.



Foto 6: Sustitucion de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RIO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0013-43	FECHA:	23/09/2024




Foto 7: pintar en muros exteriores e interiores



Foto 8: Mantenimientos de puertas



Foto 9: Mantenimientos de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

